



## MX-100 D

### Środek do czyszczenia wałków drukarskich.

Art.-Nr. 4560




**MX-100 D** znakomity środek o właściwościach rozpuszczających do:

- Usuwania farb drukarskich z wałków, sit i pozostałych powierzchni.
- Równie łatwo usuwa oleje, tłuszcze, woski, sadzę, ter i smołę.
- Zalecany do stosowania w drukarniach.

**MX-100 D** jest bezpieczny i niezawodny w stosowaniu

- Neutralny w kontakcie z metalami i wieloma tworzywami sztucznymi.
- Szybkie oddzielenie w separatorze oleju.
- Zapobiega powstawaniu rdzy, jest wolny od elektrolitów i wody.



### Obszary zastosowań i zalecane dozowanie:

**MX-100 D** jest specjalnie wyprodukowanym preparatem dla zastosowania w drukarniach, laboratoriach filmowych i przemyśle .

**GOTOWY DO UŻYCIA** **MX-100 D** nierozcieńczony nanieść na czyszczoną powierzchnię za pomocą pędzelka, spryskiwacza lub ściereczki; zostawić na krótko; zetrzeć ściereczką

#### Charakterystyka chemiczna:

**Wygląd:** Płyn- lekko niebieski- o zapachu benzyny

**Skład:** Mieszanina węglowodorów i węglowodory terpentynowe.

Nie zawiera FCKW, CKW, benzolu, toluenu i ksylolu

**Klasyfikacja:** szkodliwy;(w razie połknięcia może doprowadzić uszkodzenia płuc), łatwopalny.

Nie wprowadzać bezpośrednio do jezior, mórz czy rzek, ponieważ może działać szkodliwie w sposób długotrwały na organizmy wodne.

Powyższe informacje zostały zebrane zgodnie z aktualnym stanem wiedzy, nie stanowią jednocześnie gwarancji ich poprawności i kompletności. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego stosowania. Status: styczeń 2013

Dystrybutor: Firma KiM s.c, 34-300 Żywiec, ul.Suska 6

tel/fax 33 8652210

tel kom 601 437687

<http://www.hwr-chemie.pl>

e-mail: [klinsc@poczta.onet.pl](mailto:klinsc@poczta.onet.pl)